

Исх.№ 02-03/40
12 АПР 2016

Руководителям управляющих компаний
(по списку)

Информационное письмо

Уважаемые коллеги !

В связи с наличием многочисленных фактов вмешательства в конструкции:


- витражного остекления;
 - остекления балконов;
 - вентилируемых и иных фасадов;
 - установка на фасаде выносных блоков кондиционеров
- и других подобных изменений, сообщая:

Категорически запрещено любое вмешательство в ограждающие конструкции фасада, в том числе: замена холодного остекления балконов на утепленное, объединение балконов с комнатами, вынос на балконы радиаторов отопления, установка на фасадах выносных блоков кондиционеров и т.п.

В случае выявления указанных или подобных фактов самовольного вмешательства, гарантия с указанных конструкций по всему «стояку» будет сниматься автоматически. Ответственность за возможные последствия (например, падение фасадной плитки в случае наличия вентилируемых фасадов, появление протечек и т.д.) будет нести Управляющая компания, допустившая внесения указанных изменений, или лицо, выполнившее самовольные изменения.

Прошу указанную информацию довести до Собственников квартир и встроенных помещений.

Управляющий

 Д.В. Ходкевич.

Исп. Плечанов Д.В.